

RIPASSO COORDINATE POLARI

Si consideri un punto del piano detto **polo** o origine, ed una retta comunque orientata passante per tale punto (**asse polare**). Rispetto a tale sistema di riferimento, si definiscono **coordinate polari di A**, la distanza **orizzontale OA** e l'**Azimut** o **angolo di direzione** (**OA**)



RIPASSO DA POLARI A CARTESIANE

Il passaggio diretto tra i due sistemi di coordinate piane e possibile se: - le **origini** dei due sistemi **coincidono**; - il **semiasse positivo delle Y coincide con l'asse polare**




RIPASSO DA POLARI A CARTESIANE

Proiettando il punto A sul semiasse positivo delle Y si ottiene il triangolo rettangolo OA'A di cui di conoscono l'ipotenusa OA e l'azimut. Applicando le funzioni trigonometriche seno e coseno, si ottiene:

sen
$$(OA) = \frac{X_A}{OA}$$
 da cui : $X_A = OA \times \text{sen } (OA)$
cos $(OA) = \frac{Y_A}{OA}$ da cui : $Y_A = OA \times \text{cos } (OA)$

$$cos(OA) = \frac{Y_A}{OA}$$
 da $cui: Y_A = OA \times cos(OA)$




RILIEVO PER COORDINATE POLARI

L'appezzamento quadrilatero di vertici ABCD viene rilevato dal punto di stazione A, da cui risultano visibili gli altri punti B, C e D. Orientato lo zero del goniometro (C.O.) si misurano angoli e distanze, che vengono riportati nel libretto di campagna (misure)


Libretto delle Misure

Staz.	Punti	Angoli (C.O.)	Distanze
Α	В	0°.0000	32.150
	С	30°.1580	48.160
	D	108°.6250	52.130



RILIEVO PER COORDINATE POLARI SCELTA DEL SISTEMA CARTESIANO

Il sistema di riferimento più conveniente per il calcolo delle coordinate cartesiane dei punti è quello che fa coincidere l'origine con la stazione A e il semiasse positivo delle Y con il lato AB. In questo modo risultano note le coordinate del punto A (Xa = 0 m; Ya = 0 m), le coordinate del punto B (Xb = 0 m; Yb = AB)



IL CALCOLO DELLE COORDINATE

$$X_A = 0 \text{ m}$$

$$Y_A = 0 \text{ m}$$

$$XB = 0 m$$

$$YB = AB$$

$$XC = AC \times sen(AC)$$

$$YC = AC \times cos(AC)$$


$$XD = AD \times sen(AD)$$

$$YD = AD \times cos(AD)$$

Note le coordinate possono essere calcolati altri elementi ad esempio

$$S = 0.5 \times (Ya \times (Xb - Xd) + Yb \times (Xc - Xa) + Yc \times (Xd - Xb) + ...)$$

$$(CD) = tan^{-1} ((Xd - Xc) / (Yd - Yc))$$



$$X_A = 0 \text{ m}$$

$$Y_A = 0 \text{ m}$$

$$XB = 0 m$$

$$YB = AB = 32.150 \text{ m}$$

$$XC = AC \times sen (AC) = 48.160 \times sen 30^{\circ}.1580 = 21.970 \text{ m}$$

$$YC = AC \times cos(AC) = 48.160 \times cos 30^{\circ}.1580 = 42.856 \text{ m}$$

$$XD = AD \times sen (AD) = 52.130 \times sen 103^{\circ}.6250 = 52.045 \text{ m}$$


$$YD = AD \times cos(AD) = 52.130 \times cos 103^{\circ}.6250 = -2.966 \text{ m}$$

$$(CD) = tan-1 ((Xd - Xc) / (Yd - Yc)) = 163c.0237$$

$$S = 0.5 \times (Yb \times (Xc - Xa) + Yc \times (Xd - Xb) + Yd \times (Xa - Xc)) = 1500 \text{ m}^2$$

Libretto delle Misure

Staz.	Punti	Angoli	Distanze
Α	В	0°.0000	32.150
	С	30°.1580	48.160
	D	103°.6250	52.130




RILIEVO PER COORDINATE POLARI

Esempio con stazione S posta all'interno dell'appezzamento ABCD e asse polare orientato a nord

Libretto delle Misure

Staz.	Punti	Angoli	Distanze
5	Α	30°.2500	44.150
	В	110°.8100	40.620
	С	212°.1600	38.220
	D	302°.6200	33.130



$$X_S = 0 \text{ m}$$

$$X_S = 0 \text{ m}$$

$$X_A = SA x sen (SA) = 44.15 x sen 30^{\circ}.25 = 20.352 m$$

$$Y_A = SA \times cos(SA) = 44.15 \times cos 30^{\circ}.25 = 30.258 \text{ m}$$

$$X_B = SB \times sen (SB) = 40.62 \times sen 110c.81 = 40.035 m$$

$$Y_B = SB \times cos (SB) = 40.62 \times cos 110c.81 = -6.864 m$$

$$X_C = SC x sen (SC) = 38.22 x sen 212^c.16 = -7.256 m$$

$$Y_C = SC \times cos(SC) = 38.22 \times cos 212^c.16 = -37.524 \text{ m}$$

$$X_D = SD x sen (SD) = 33.13 x sen 302^c.62 = ...$$

$$Y_D = SD \times cos(SD) = 52.13 \times cos 302^c.62 = ...$$

Libretto delle Misure

Staz.	Punti	Angoli	Distanze
S	Α	30°.2500	44.150
	В	110°.8100	40.620
	С	212°.1600	38.220
	D	302°.6200	33.130

